

## 2.4.2014 Oprava RNS 510 po neoborném pokusu o aktualizaci ve VW Golf GTi 2010



Zákazník požadoval u prodejce ve Zlíně aktualizaci software tak, aby si mohl ukládat/vytvářet vlastní POI body. Starší verze firmware RNS 510 toto neumí. Výsledkem bylo nefunkční bílé svítící „rádio“ – evidentně pokus o nahrání „nějakého“ firmware, bez hlubších znalostí souvislostí. Po tomto zásahu umřela základní deska. Vyměněno + provedena aktualizace všeho požadovaného. Celkový čas instalace 3 hodiny + týden čekání na novou desku.

