

15.5.2014 Výměna GPS antény RNS-E v Audi A6 2005



Navigace neukazovala polohu, resp. si ji vymýšlela. Vadná GPS anténa. Nově jsme instalovali interní GPS anténu do palubní desky, takže je chráněna před veškerými venkovními vlivy. Celkový čas instalace 3 hodiny.

