

21.8.2014 Oprava kamery + aktualizace navigace RNS510 ve VW Touareg 2004



Automobil stálého zákazníka s couvací kamerou. Kamera poslední dobou přestávala přepínat obrat, dále diagnostika hlásila chybu airbagu. Vyměněna řídicí jednotka kamery, znovu nakódována a odzkoušena. Následně opraven i konektor airbagu pod sedadlem – „někdo“ jej při manipulaci s baterií zlomil... Poté instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace 6 hodin.

