

**18.12.2014** Výměna laseru v DVD měniči navigace MMI 2G v Audi A6 2005



DVD jednotka je umístěna vzadu v kufru. Po letech provozu již nenačítala mapu. Nejprve vyčistěn laser, to nepomohlo takže byla nutná výměna laseru. Po vyměnění laseru navigace opět šlape jako nová. Celkový čas cca 3 hodiny + týden než přišel nový.

