

**7.4.2015** Výměna antény + čeština do navigace RNS-E v Audi RS4 2006



Navigace neukazovala polohu, pouze se otáčela ve směru jízdy, příčinou vadná GPS anténa. Nová anténa zabudována do palubní desky. Poté celkově vyčištěna optika navigace a instalováno české menu. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.

