

25.4.2015 Aktualizace firmware RNS510 ve Volkswagen T5 2013



Jednotka se starým firmware, ještě bez podpory čtení SDHC karet. Aktualizován firmware na poslední verzi. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

