

7.7.2015 Výměna vadné GPS antény RNS 310 ve Volkswagen Touran 2010

Zákazník si stěžoval na „zaseklou“ navigaci – ukazovala stále stejnou polohu v Maďarsku, bez pohybu. Zjištěna vadná GOS anténa. Tato vyměněna, nově zabudována do palubní desky, kde je nyní chráněna proti všem venkovním vlivům. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

