

11.12.2015 Aktualizace navigace Pioneer AVIC F910 BT v Hyundai IX 55 2013



Automobil s dodatečně instalovanou jednotkou Pioneer. Tato navigace není oficiálně již několik let podporována, tedy bylo potřeba upravit systém tak, aby majitel vozu mohl mít opět aktuální mapy. Přeprogramován firmware Pioneer a instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace cca 9 hodin po dobu 3 dnů – firmware se průběžně upravoval a zkoušel.

