

10.4.2017 Výměna mechaniky + aktualizace navigace MMI 2G v Audi Q7 2008

Zákazník přijel s nefunkční navigací. Po analýze zjištěna závada v navigační DVD mechanice, tato objednána a poté vyměněna. Aktualizován firmware MMI na poslední verzi. Vloženo DVD s nejnovější mapou Evropy. Doplněny chybějící funkce (zobrazení stavu baterie a oleje, dálniční svícení, zobrazení palubního počítače atd.). Celkový čas instalace cca 2 hodiny + cca týden čekání na objednané díly.

