

27.2.2018 Oprava tuneru + aktualizace MMI 3G v Audi A6 2010



Dle popisu zákazníka „vjel jsem do myčky, něco v tom za chvíli zaprskalo a přestalo to fungovat“. Zkontrolována elektronika a objeven vadný FM tuner následkem zatečení vody v myčce. Objednány a posléze vyměněny vadné díly. Aktualizován firmware MMI na poslední verzi. Instalována nejnovější mapa Evropy, nově s podporou zobrazení 3D budov a reálných staveb. Celkový čas instalace cca 4 hodiny + 10 dnů čekání na díly.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.servisnavigaci.cz)