



19.4.2018 Deaktivace Start/Stop + úpravy v Volkswagen Golf 2013



Zákazník se rozhodl pro úpravy na svém voze. Deaktivován systém Start/Stop. Aktivováno přisvětlení do zatáček. Doplněno zobrazení chybějících litrů v nádrži a zobrazení nastavené rychlosti tempomatu. Celkový čas instalace cca 30 minut. Realizováno s dojezdem do partnerského autoservisu v Brně.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na [www.servisnavigaci.cz](http://www.servisnavigaci.cz))