

20.7.2018 Oprava + úpravy RNS 510 ve Volkswagen Scirocco 2009



Zákazník přijel s restartujícím se systémem RNS – dle jeho popisu po vybití baterie se začalo rádio neustále zapínat/vypínat. Přeflashován firmware systému. Instalován nejnovější firmware RNS. Odblokován obraz médií. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

