

19.12.2018 Oprava nefunkčního MMI 2G v Audi A6 2007



Zákazník přijel s nefunkčním systémem MMI. Po prohlídce zjištěna závada v tuneru. Provedena výměna za jiný starší shodný tuner. Aktualizován firmware MMI na poslední verzi. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](https://www.facebook.com/servisnavigaci), [Instagram](https://www.instagram.com/servisnavigaci) a [Tweeter](https://www.tweeter.com/servisnavigaci). Více na www.servisnavigaci.cz)