

5.8.2019 Oprava navigace MMI 2G Basic v Audi A6 2005

Zákazník byl několik měsíců mimo ČR a vůz a ve voze se mezitím vybil akumulátor. Po návratu jej čekal nefunkční systém MMI, a tak přijel. Provedena instalace firmware MMI a znovu nakódována výbava MMI. Celkový čas instalace cca hodina.

