

7.11.2019 Vysušení + výměna Bluetooth MMI 2G v Audi A6 2006



Zákazník přijel s nefunkčním systémem MMI. Po prohlídce zjištěna vadná jednotka Bluetooth Handsfree. Po následné demontáži objevena příčina – v podlaze auta byly cca 4 cm vody. Odstraněno cca 10 litrů vody, a následně vůz několik dnů sušen. Poté vyměněna nová jednotka Bluetooth Handsfree. Aktualizován firmware MMI na poslední verzi. Celkový čas instalace cca 3 hodiny + týden sušení.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.servisnavigaci.cz)