

24.3.2020 Odkódování tažného zařízení ve Volkswagen Polo 2018

Máte rádi příběhy, tak si zas jeden dáme ☺ Nový vůz byl před 2 lety pořízen včetně originál tažného zařízení. Po roce byl vůz majiteli ukraden. Po dalších několika měsících byl policií nalezen, ale již bez tažného zařízení. První majitel dal nalezený vůz „na bazar“, protože mezímim pořídil další auto, a toto již nechtěl. Ovšem díky chybějícímu tažnému hlásilo auto spoustu chyb, neustále za jízdy pípalo, a většina asistentů nefungovala. Bylo tedy třeba odkódovat a znovu nastavit parametry výbavy všech jednotek a asistentů. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

