

27.3.2020 Oprava CD měniče Bolero ve Škoda Superb 2010



Zákazník si pořídil nový vůz a až po několika dnech zjistil, že nejdu přehrávat CD. Po prohlídce zjištěna vadná mechanika CD měniče. Tato vyměněna a odzkoušena. Celkový čas instalace cca hodina + cca týden čekání na díly.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.servisnavigaci.cz)