

**20.1.2021** Deaktivace sloupku řízení v Audi A6 2005

Nový majitel vozu jej zakoupil s vadným zámekm volantu, a tedy vůz nebylo možné nastartovat bez použití diagnostiky. Závadu způsobuje modul zamykání volantu, a je poměrně častá u této generace A6. Výměna sloupku řízení v autorizovaném servise se pohybuje v hodnotě 1/3 aktuální ceny auta a tedy není ekonomicky rozumná. Demontováno řízení volantu, upravena elektronika tak, aby bylo možno s autem „normálně“ startovat. Vše složeno a odzkoušeno. Celkový čas instalace cca 5 hodin.

