

15.2.2021 Oprava systému MMI 2G v Audi A6 2006



Kamarád zákazníka se pokoušel v autě aktivovat nové funkce podle postupu na internetu, výsledkem bylo naprosté odstřelení a znefunkčnění hned několika modulů, a samozřejmě nefunkční MMI = ani obraz ani zvuk. Následně s tím přijel už sám majitel vozu. Jednotky vytaženy z vozu, demontovány, opraveny popř. vyměněny vadné procesory. Vše složeno. Znovu nakódovány všechny funkce vozu. Aktualizován firmware MMI na poslední verzi. Celkový čas instalace cca 4 hodiny.

