

**10.9.2014** Oprava systému MMI 2G v Audi A6 2005

I takto bohužel někdy dopadá neodborný pokus o úpravy multimédií. Automobil byl přivezen v nepojízdném stavu na vozíku. To vše „pouze“ díky pokusu nejmenovaného servisu v Olomouci o aktualizaci firmware. Chlapci byli velmi cílevědomí a postupně „odstřelili“ 8 komponentů, díky čemu se jim značně prodražila oprava. Aktualizace firmware u nás běžně trvá 2-5 hodin podle stáří stávajícího firmware, s cenou do 3000 Kč max., takto si pomohli na 65.000 + odtah Olomouc-Ostrava. Repase řídicí jednotky MMI, přehrání řídicí jednotky, výměna FM tuneru, výměna DVD mechaniky, výměna CD changeru, výměna Bluetooth jednotky a výměna Sirius DAB tuneru (i když v Evropě se nepoužívá, v tomto voze nutný pro funkci parkovacího asistenta). Auto poté odjelo funkční, a po vlastní ose ☺ Celkový čas cca 9 hodin + 3 dny čekání na objednané díly.

