

21.8.2015 Výměna laseru MMI 2G v Audi A6 2006



Nový majitel zakoupil vůz bez funkční navigace. Po vložení DVD se ukázalo, že jednotka navigace nenačte mapu. Nejprve vyčistěn laser, ale toto nepomohlo, tedy výměna optiky. Poté aktualizován firmware na poslední verzi a vloženo DVD s mapou. Celkový čas instalace cca 2 hodiny + 10 dní čekání na díly.

