

19.5.2016 Oprava restartující se jednotky CCC Professional v BMW 316 2005

Typická závada BMW této generace, restartující se systém CCC, a tedy nelze využívat žádné hudby a zábavy ve voze. Jednotka demontována, objednána a posléze vyměněna potřebné díly. Poté vložena zpět do vozu a kompletně aktualizována. Celkový čas instalace cca 2 hodiny + cca 10 dní čekání na díly.

