

**5.12.2016** Oprava Bluetooth + čeština + kódování MMI 2G v Audi A6 2005

Zákazník k nám byl přeposlán od autorizovaného Audi dealera, kde mu opravu napočítali na 150.000 Kč. V autě se zkazila telefonní jednotka Bluetooth (pronikla do ní vlhkost...), díky ní nefungoval kompletně celý systém MMI. Objednána a poté vyměněna nová. Aktualizován firmware MMI na poslední verzi. Instalována čeština. Doplněny další funkce (dálniční svícení, logo S6 na displeji, ovládání počítače na displeji atd.). Celkový čas instalace cca 4 hodiny + týden čekání na díly. Kompletní cena v tomto případě vyšla na cca 6.500 Kč...

