

28.2.2018 Výměna antény + aktualizace Columbus ve Škoda Octavia RS 2010



Zákazník přijel s navigací, která ukazovala polohu v Norsku, a malý displej nezobrazoval doplňující informace z rádia ani navigace. Po prohlídce zjištěna vadná GPS anténa. Dále se projevily chyby v nastavení (kódování) vozu. Zabudována nová anténa do palubní desky. Aktualizován firmware Columbus na poslední verzi. Instalována nejnovější mapa Evropy. Nakódovány správné parametry výbavy, díky tomu začal fungovat i malý displej „mezi budíky“. Celkový čas instalace cca 4 hodiny.

