

6.12.2018 Čistění tlačítek + aktualizace MMI 2G v Audi A6 2007

Automobil přivezen z Německa, s víceméně nefunkčním i tlačítka panelu MMI – byly ulepené (zřejmě od vylité koly...) a dost špatně reagovaly. Demontován středový tunel rozebrán celý panel. Tlačítka rozdělána a vyčištěna. Po vyčištění a složení opět reagují jako nové. Vloženo DVD s nejnovější mapou Evropy. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.

