

5.6.2019 Oprava adaptivního tempomatu MMI 3G+ v Audi A6 2014

Majitel vozu byl u nás před nedávnem na update systému, a nyní se obrátil s jiným problémem. Za jízdy neustále „pípal“ systém adaptivního tempomatu. Byl nejdříve ve svém servise, kde konstatovali pravděpodobnou závadu na GPS, ale vzhledem k časovým možnostem nechtěl čekat 14 dnů. Po prohlídce zjištěna závada na komunikaci mezi GPS a jednotkou adaptivního tempomatu. Vyměněny potřebné díly, vše odzkoušeno a funkční. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

