

24.7.2019 Výměna DVD mechaniky navigace ve Volvo XC60 2008



Majitel vozu přijel s nefunkční navigací – nenačítala DVD. Jednotku navigace jsme demontovali a vyčistili, ale ani toto nepomohlo. Bylo tedy nutné vyměnit DVD mechaniku. Objednána náhradní mechanika, a provedena výměna. Celkový čas instalace cca 2 hodiny + cca 10 dní čekání na díly.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](https://www.facebook.com/servisnavigaci), [Instagram](https://www.instagram.com/servisnavigaci) a [Tweeter](https://twitter.com/servisnavigaci). Více na www.servisnavigaci.cz)