

10.10.2019 Výměna GPS antény v Hyundai iX35 2013



Zákazník přijel s víceméně nepoužitelnou navigací – ukazovala polohu v Polsku. Po prohlídce zjištěna vadná GPS anténa. Tato vyměněna a vše odzkoušeno. Celkový čas instalace cca hodina.

