

6.2.2020 Výměna GPS antény MMI 3G+ v Audi A8 2010

Zákazník přijel s autem, kde navigace ukazovala polohu ve Španělsku. Po prohlídce zjištěna vadná GPS a zaseknutý software. Vyměněna GPS anténa, aktualizován firmware MMI na poslední verzi. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

