

15.4.2020 Oprava + aktualizace CCC Professional v BMW 114 2004

Nový majitel vozu jej zakoupil již s problematicky se chovajícím multimedialním systémem – po nastartování auta se někdy zapnul a někdy ne... Tradiční bolest jednotek BMW, vadné paměti a procesor. Jednotka CCC demontována, vyměněny potřebné součástky a poté vložena zpět do vozu. Aktualizován firmware CCC na poslední verzi. Vloženo DVD s nejnovější mapou Evropy. Celkový čas instalace cca 3 hodiny + cca 10 dnů čekání na díly.

