

12.5.2020 Výměna GPS antény + mapy MMI 3G+ v Audi A6 2014



Majitel vozu přijel s navigací, která ukazovala polohu v Rakousku. Po prohlídce zjištěn vadný GPS modul. Tento vyměněn a odzkoušen. Aktualizován firmware MMI na poslední verzi. Otočen režim systému Start/Stop. Odblokován obraz médií. Instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace cca 4 hodiny.

