


6.10.2021 Výměna couvací kamery Gen 1 v Hyundai iX 35 2012



Zákazník přijel na opravu parkovací kamery, která už většinou nebyla funkční. Po prohlídce zjištěna vada přímo v kameře, po létech provozu již netěsnila proti vlhkosti, a voda udělala své... Objednána a poté vyměněna nová parkovací kamera. A pro jistotu silikonem přetěsněny plasty kolem kamery proti vlhkosti. Celkový čas instalace cca 3 hodiny + cca týden čekání na díly.

