

17.3.2022 Oprava + čeština + aktualizace CCC Professional v BMW X5 2006



Zákazník přijel s nefunkčním systémem rádia a navigace, po vložení klíčku se pouze stále dokola zobrazovalo logo BMW, ani obraz ani zvuk = typická a častá závada této generace BMW. Objednány a poté vyměněny vadné komponenty. Aktualizován firmware systému CCC na poslední verzi. Instalována čeština včetně českých hlasových pokynů navigace. Vloženo DVD s poslední vydanou mapou Evropy z roku 2019, dále se tento typ navigace nepodporuje. Celkový čas instalace cca 4 hodiny + 10 dnů čekání na díly.

