

3.1.2023 Oprava multimédií uConnect v Jeep Wrangler Rubicon 2019

Partnerský autoservis přivezl vůz zákazníka s nefunkčním multimediálním systémem – displej se nezapínal, ani nehrál žádný zvuk. Jednotka multimédií demontována z vozu. Vzhledem k US verzi vozu bylo potřeba shánět komponenty mimo Evropu, což zvýšilo dobu čekání na díly, nicméně vůz samozřejmě jezdil i bez systému, pouze nehrálo rádio... Objednána a poté vyměněna vadná elektronika. Znovu nainstalován software systému uConnect, a nastaven na EU parametry. Zjištěn PIN systému. Vše složeno, vyresetováno nastavení a odzkoušeno. Celkový čas instalace cca 3 hodiny + měsíc čekání na díly.

