

23.12.2023 Oprava + čeština + mapa MMI 2G v Audi Q7 2007



Nový majitel vozu preventivně vyměnil akumulátor auta za nový, ale po výměně zmizely z menu možnosti nastavení auta. Po prohlídce zjištěn vadný software, naštěstí se tedy nemuselo nic měnit. Reinstalován základní software MMI. Znovu nakonfigurována výbava vozu. Aktualizován firmware MMI na poslední verzi. Instalována čeština včetně českých hlasových pokynů navigace. Vloženo DVD s poslední vydanou mapou Evropy 2018, dále se tento typ navigace již nepodporuje. Celkový čas instalace cca 5 hodin.

