

5.3.2024 Oprava nefunkční navigace Gen5 v KIA Niro 2018

Autoservis přivezl vůz zákazníka. Poté, co bylo auto na čištění interiéru, tak za několik dnů přestala fungovat navigace. Demontována jednotka navigace, a rozdělena na díly. Zjištěno zatečení tekutin do prostoru SD karty a elektroniky tlačítek, a tedy následné vyzkratování... Objednány a poté vyměněny vadné díly. Aktualizován firmware Gen5 na poslední verzi. Instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace cca 4 hodiny + týden čekání na díly.

