

6.11.2025 Oprava vadného adaptivního tempomatu ACC v Audi A6 2015

Partnerský autoservis přivezl vůz zákazníka, ve kterém nebyly funkční asistenti ACC, jízdních pruhů a automatických světel. Demontovány části střechy a interiéru a vytaženy potřebné vadné komponenty. Objednány a poté vyměněna vadné součástky. Vše složeno a odzkoušeno. Aktualizován firmware MMI na poslední verzi. Celkový čas instalace cca 3 hodiny + cca týden čekání na díly.

