

28.1.2026 Výměna digitální přístrojové desky ve Škoda Octavia 2018

Nový majitel koupil vůz s vadným displejem tzv. virtual cockpit, ale od předchozího majitele k vozu dostal druhý, bazarový díl. A tedy bylo nutno vše dát dohromady. Dodatečně jsme zjistili, že se o to už někdo pokoušel, ale výsledkem bylo mimo jiné i vymazání kalibračních hodnot několika dalších jednotek, takže ve voze byla spousta chyb. Řešení zabralo nakonec téměř tři dny, demontovalo se několik dalších komponentů, ale povedlo se. Nové budíky se autorizovaly a spárovaly s vozem. Postupně se pak řešily další chyby a potřebné kalibrace, až se vše nastavilo tak, jak má být, a vůz byl konečně bez jediné chyby. Dále se aktualizovaly mapy navigace na poslední verzi. Celkový čas instalace cca 20 hodin.

