

6.2.2026 Oprava + aktualizace navigace Gen1 v KIA Sportage 2010

Majitel vozu přijel s nefunkční navigací – ukazovala polohu v Maďarsku. Po prohlídce vozu zjištěn vadný GPS modul. Demontovány potřebné části interiéru a stropnice, a vyměněn vadný modul. Vše složeno a odzkoušeno. Aktualizován software Gen1 na poslední verzi. Instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace cca 4 hodiny.

