

20.7.2026 Oprava vadného adaptivního tempomatu ACC v Audi A6 2013



Zákazník dorazil s vozem bez funkčního asistenta ACC, jízdních pruhů a automatických světel - po nastartování neustále pípaly chyby ACC a Braking Guard. Demontovány části stropnice a interiéru a vytaženy potřebné vadné komponenty. Objednány a poté vyměněna vadné součástky. Vše složeno a odzkoušeno. Aktualizován firmware MMI na poslední verzi. Celkový čas instalace cca 3 hodiny + cca týden čekání na díly.

