14.8.2017 Oprava + aktualizace 2DIN čínské navigace ve Volkswagen Passat CC 2010

Nový majitel vozu, dovezeného z Německa, přijel s dodatečně montovanou neoriginální navigací bez podpory češtiny a s chybně zobrazující polohou o cca 50 km mimo skutečnost. Po prohlídce zjištěna „upadlá“ GPS anténa. Tato přesunuta na vhodné umístění a lépe uchycena. Aktualizován software iGO na českou verzi a doplněny české hlasy. Instalovány nejnovější mapy Evropy, nově se zobrazením ve 3D. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.