

13.10.2026 Výměna vadného displeje infotainmentu v Seat Leon 2022



Zákazník dorazil na opravu displeje infotainmentu – zobrazoval pouze barevné pruhy, což je častá bolest vozů koncernu VW této generace. Nejdříve byl u autorizovaného dealera, kde výměnu včetně práce nacenili na necelých 40.000, ale následně jej poslali k nám... Displej demontován z vozu, rozložen na díly a vyměněn LCD modul. Vše složeno a zapojeno zpět. Celkový čas instalace cca hodina.

