

14.10.2026 Oprava instalace rádia autorizovaným servisem ve Škoda Octavia 2010

Opět jeden příběh. Zákaznice chtěla inovovat multimediální možnosti ve svém starším, ale bezchybném voze. Navštívila tedy svůj autoservis, kde poté namontovali nové multimediální rádio. Jenže ne všechno bylo OK – už to že se nezapínalo/nevypínalo automaticky, vyřešil technik univerzální větou „ty rádia to tak mají...“. Ovšem větší problém nastal po několika dnech, kdy vůz nešel nastartovat, protože baterie byla KO. Následovalo několik výměn názorů se servisem, bez výsledku. A tak se tedy obrátila na nás... Po prohlídce jsme objevili několik „drobných nedostatků“ ☺ Jednak, kabeláž rádia byla samozřejmě zapojena špatně, nebyl nastaven ani správný typ CAN protokolu. Ale nejvíc nás pobavilo, že potřebné antény a USB konektory byly doslova mstrknuty za rádiem, takže funkčnost 0... Tedy, kabeláž se přepojila správně, nahrál a nastavil se korektní CAN protokol v rádiu, GPS anténa byla umístěna na správné místo, a USB konektory se vyvedly pod středový panel. Následné nadšení a děkování zákaznice nebralo konce ☺ Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

