

16.10.2026 Výměna vadného displeje infotainmentu v Hyundai Tucson 2019



Zákazník přijel s již na první pohled viditelným poškozením displeje – objevily se bubliny a v některých místech nereagoval na dotyk, což je u novějších aut bohužel častý problém. Displej demontován z vozu, rozdělán a vyměněn zobrazovač. Vše složeno a zapojeno. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

