


24.10.2026 Oprava nefunkčního zvuku + aktualizace ve Volkswagen Passat 2018



Zákazník přijel s tichým vozem – nebylo slyšet žádný zvuk ☺ . Po prohlídce zjištěna vadná elektronika v multimediální jednotce. Tato demontována, rozdělena a následně vyměněny vadné díly. Vše složeno a znovu oživeno. Instalována nejnovější mapa Evropy. Doplněna databáze radarů a měřených úseků. Celkový čas instalace cca 2 hodiny + cca 10 dnů čekání na díly.

