


29.10.2026 Výměna vadného displeje infotainmentu ve Škoda Octavia 2015



Zákazník přijel s vadným displejem - zobrazoval pouze několik barevných čar. Displej demontován z vozu, objednáno potřebný díl a vyměněn za nový. Celkový čas instalace cca 2 hodiny + týden čekání na díl.

