13.11.2026 Oprava restartování + mapy CCC Professional v BMW 316 2006





Zákazník přijel s nefunkčním systémem rádia a navigace, po vložení klíčku se pouze stále dokola zobrazovalo logo BMW, ani obraz ani zvuk = typická a častá závada této generace BMW. Objednány a poté vyměněny vadné komponenty. Aktualizován firmware systému CCC na poslední verzi. Vloženo DVD s poslední vydanou mapou Evropy z roku 2019, dále se tento typ navigace nepodporuje. Celkový čas instalace cca 3 hodiny + 10 dnů čekání na díly.

