

**14.5.2014** Oprava nefunkční handsfree Parrot CK 3100 + aktualizace ve VW Polo 2005



Handsfree jednotka Parrot CK 3100 přestala komunikovat, a displej nesvítil/nereagoval. Vyměněna elektronika jednotky + aktualizován řídicí software. Celkový čas 3 hodiny.

