

26.5.2014 Oprava nefunkční navigace Columbus ve Škoda Superb 2008



Multimediální jednotka Columbus po neodborném pokusu o aktualizaci řídicího programu – po zapnutí klíčku se pouze rozsvítilo logo a hned se vypnula. Experiment majitele neustála řídicí část elektroniky – vyměněna deska s EEPROM. Poté instalován správný nejnovější firmware a aktualizovány mapy. Realizováno ve večerních hodinách s dojezdem k zákazníkovi do Staré Bělé. Celkový čas instalace cca 6 hodin.

