

5.6.2014 Aktivace češtiny v tzv. „polodot“ displeji ve Volkswagen Sharan 2005



Změna popisků na přístrojové desce. V nabídce standardně není možné aktivovat český text, je potřeba změna nastavení pomocí diagnostiky... Celkový čas 20 minut.

